

## Описание

Термометр гигрометр с внешними датчиками предназначен для измерения температуры и относительной влажности. Датчик имеет крепления для встраивания.

Гигрометр-термометр с выносным датчиком электронный может использоваться в инкубаторах, климатических, морозильных камерах и т.д. Режим измерения - постоянный. Для включения просто установите батарейки, поставляемые в комплекте.

Технические характеристики термометра гигрометра

Диапазон измерения относительной влажности: 10% RH - 95% RH

Точность по влажности: 5%;

Разрешение дисплея по влажности : 1% RH;

Диапазон измерения температуры: от -50 °С до + 70 °С;

Точность измерения по температуре: 1 °С;

Разрешение дисплея по температуре: 0.1 °С;

Питание: 2 x 1,5 В LR44 батареи ( в комплекте) ;

Время обновления экрана: 10 сек ;

Длина кабеля с выносными датчиками: 140 см ;

Размеры (ДхШхГ): 48 x 28.6 x 15.2 мм.